

電磁気学 B 演習 第 11 回 解答 (暫定版)

1.

B に対する境界条件 $B_{1n} = B_{2n}$ より、空隙中の H を H_a 、鉄芯内の H を H_i とすると、

$$\mu_0 H_a = \mu H_i$$

であるから、比透磁率を χ_M として、

$$H_a = \frac{\mu}{\mu_0} H_i = \chi_M H_i$$

となる。アンペールの法則 $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = NI$ より、空隙の幅を d 、鉄芯の長さを l として、

$$NI = H_i l + H_a d = H_i l + \chi_M H_i d = (l + \chi_M d) H_i$$

であるから、巻数 N は

$$N = \frac{(l + \chi_M d) H_i}{I}$$

となる。 $B = \mu H_i = \chi_M \mu_0 H_i$ より $H_i = \frac{B}{\chi_M \mu_0}$ であるから、

$$N = \frac{(l + \chi_M d) B}{I \chi_M \mu_0}$$

図より、鉄芯の長さ l は $l = (20 - 3.5 \times 2) \times 4 - 2 = 50 [cm] = 0.5 [m]$ 、および $d = 0.02 [m]$ 。

また磁束密度 B は、一般的には単位は $[Wb]$ (ウェーバ) で表され、 $1 [Wb] = 10^4 [G]$ (ガウス) であるから、 $B = 100 [G] = 10^{-2} [Wb]$ 。よって、

$$N = \frac{(0.5 + 3 \times 10^3 \times 0.02) \times 10^{-2}}{1 \times 3000 \times 4\pi \times 10^{-7}} = 160 \quad [\text{巻}]$$

2.

AD、ABCD、AFED の部分の磁気抵抗をそれぞれ R_m 、 R_{m1} 、 R_{m2} とすると、

$$R_{m1} = \frac{l_1}{\mu S_1}, \quad R_{m2} = \frac{l_2}{\mu S_2}, \quad R_m = \frac{l - \delta}{\mu S} + \frac{\delta}{\mu_0 S}$$

キルヒホッフの法則を適用すると、

$$\text{A 点で} \quad -\Phi + \Phi_1 + \Phi_2 = 0$$

$$\text{ADCB で} \quad \Phi_1 R_{m1} + \Phi R_m = N_1 I_1$$

$$\text{ADE F で} \quad \Phi_2 R_{m2} + \Phi R_m = N_2 I_2$$

これを解いて、

$$\Phi = \frac{R_{m1} N_2 I_2 + R_{m2} N_1 I_1}{R_{m1} R_{m2} + R_{m1} R_m + R_{m2} R_m} = \frac{\mu S (l_1 S_2 N_2 I_2 + l_2 S_1 N_1 I_1)}{l_1 l_2 S + l' l_1 S_2 + l' l_2 S_1}$$

$$\Phi_1 = \frac{(R_{m1} + R_m) N_1 I_1 - R_m N_2 I_2}{R_{m1} R_{m2} + R_{m1} R_m + R_{m2} R_m} = \frac{\mu S_2 \{ (l_1 S + l' S_1) N_1 I_1 - l' S_1 N_2 I_2 \}}{l_1 l_2 S + l' l_1 S_2 + l' l_2 S_1}$$

$$\Phi_2 = \frac{(R_{m1} + R_m)N_2 I_2 - R_m N_1 I_1}{R_{m1}R_{m2} + R_{m1}R_m + R_{m2}R_m} = \frac{\mu S_1 \{(l_2 S + l' S_2)N_2 I_2 - l' S_2 N_1 I_1\}}{l_1 l_2 S + l' l_1 S_2 + l' l_2 S_1}$$

(ただし、 $l' = l + (\mu_s - 1)\delta$ 、 $\mu_s = \mu/\mu_0$)

空隙の磁界Hは

$$H = \frac{\Phi}{\mu_0 S} = \frac{\mu_s (l_1 S_2 N_2 I_2 + l_2 S_1 N_1 I_1)}{l_1 l_2 S + l' l_1 S_2 + l' l_2 S_1}$$

3. 断面積S、単位長さあたりの巻き数nの無限長ソレノイドの自己インダクタンスLをエネルギーを用いて求めよ。

内部磁界は $H = nI$ 。単位長さあたりのエネルギーは

$$U = \int \frac{\mu H^2}{2} dS = \frac{1}{2} \mu n^2 I^2 S$$

$$U = \frac{1}{2} L I^2 \text{ より、} \quad L = \mu n^2 S$$

電流がIの時のソレノイド内の磁界は $H = NI/l$ であるから

$$\text{鎖交磁束 } \Phi = NS \cdot \mu_0 H = \frac{\mu_0 S N^2}{l} I$$

電流が変化するときの磁束変化による起電力は

$$e_i = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{\mu_0 S N^2}{l} \cdot \frac{dI}{dt}$$

$$\text{電流は } I = \frac{e_i}{R} = - \frac{\mu_0 S N^2}{lR} \cdot \frac{dI}{dt}$$

$$\text{よって移動電気量 } Q = \int I dt = - \int_{I_0}^0 \frac{\mu_0 S N^2}{lR} dI = \frac{\mu_0 S N^2}{lR} I_0$$

4.

(1) 一次および二次回路に対してキルヒホフの法則を適用する。コイルの両端の電圧は、一次

$$\text{側が } L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \frac{dI_2}{dt} \text{、二次側が } M \frac{dI_1}{dt} + L_2 \frac{dI_2}{dt} \text{ なので、}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{一次側: } L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \frac{dI_2}{dt} + R_1 I_1 = E \\ \text{二次側: } M \frac{dI_1}{dt} + L_2 \frac{dI_2}{dt} + R_2 I_2 = 0 \end{array} \right. \quad (1.1)$$

(2) 二次側の微分方程式の両辺にMを掛けると、

$$M^2 \frac{dI_1}{dt} + ML_2 \frac{dI_2}{dt} + R_2 MI_2 = 0$$

$$L_1 L_2 \frac{dI_1}{dt} + ML_2 \frac{dI_2}{dt} + R_2 MI_2 = 0$$

$$\therefore L_2 \left(L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \frac{dI_2}{dt} \right) + R_2 MI_2 = 0$$

一次側の方程式より $L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \frac{dI_2}{dt} = E - R_1 I_1$ なのでこれを代入して、

$$L_2 (E - R_1 I_1) + R_2 MI_2 = 0$$

$$\therefore I_2 = \frac{L_2}{R_2 M} (R_1 I_1 - E)$$

(3) (2)の結果を(1)の一次回路の微分方程式に代入して、

$$L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \frac{d}{dt} \left\{ \frac{L_2}{R_2 M} (R_1 I_1 - E) \right\} + R_1 I_1 = E$$

$$\left(L_1 + \frac{R_1 L_2}{R_2} \right) \frac{dI_1}{dt} = E - R_1 I_1$$

$$\therefore \frac{dI_1}{dt} = - \frac{R_1 R_2}{R_1 L_2 + R_2 L_1} I_1 + \frac{R_2 E}{R_1 L_2 + R_2 L_1}$$

(4) $\frac{dy}{dx} = \alpha y + \beta$ の一般解は $y = \frac{1}{\alpha} (Ae^{\alpha x} - \beta)$ である。これを利用して(3)の式を解

くと、

$$I_1 = - \frac{R_1 L_2 + R_2 L_1}{R_1 R_2} \left(Ae^{-\frac{R_1 R_2}{R_1 L_2 + R_2 L_1} t} - \frac{R_2 E}{R_1 L_2 + R_2 L_1} \right)$$

$t=0$ で $I_1=0$ となることから定数 A を求めると、 $A = \frac{R_2 E}{R_1 L_2 + R_2 L_1}$ となる。

よって

$$I_1 = - \frac{E}{R_1} \left(e^{-\frac{R_1 R_2}{R_1 L_2 + R_2 L_1} t} - 1 \right) \quad (1.2)$$

(5) 二次回路に関する回路方程式(1.1)について積分すると

$$M \int_0^\infty \frac{dI_1}{dt} dt + L_2 \int_0^\infty \frac{dI_2}{dt} dt + R_2 \int_0^\infty I_2 dt$$

$$= M [I_1]_0^\infty + L_2 [I_2]_0^\infty + R_2 \int_0^\infty I_2 dt$$

$$= M (I_{1(\infty)} - I_{1(0)}) + L_2 (I_{2(\infty)} - I_{2(0)}) + R_2 \int_0^\infty I_2 dt = 0 \quad (1.3)$$

となる。ここで一次回路に流れる電流 I_1 について考えると式(1.2)より、スイッチ S を閉じた瞬間($t=0$)は電流が流れておらず($I_1=0$)、また $t=\infty$ では

$I_1 = \frac{E}{R_1}$ である。また、一次回路に関してはスイッチ S を閉じた瞬間($t=0$)は

電流が流れておらず($I_2 = 0$)、 $t = \infty$ では電流 I_1 が一定になり二次回路には起電力がないため $I_2 = 0$ となる。以上より、式(1.3)は

$$\begin{aligned} & M(I_1(\infty) - I_1(0)) + L_2(I_2(\infty) - I_2(0)) + R_2 \int_0^\infty I_2 dt \\ &= M \frac{E}{R_1} + R_2 \int_0^\infty I_2 dt = 0 \end{aligned}$$

よって二次回路に流れる電流の総量 $\int_0^\infty I_2 dt$ は

$$\left| \int_0^\infty I_2 dt \right| = \frac{ME}{R_1 R_2}$$